

نَمْوَذْجُ أَسْئَلَةِ الْبَابِ			
القسم / ملابس ونسيج	الفترة / الرابعة	مقرر / اختبارات الجودة للأنسجة	العام الدراسي : 2023/2024
	C411 الفصل الدراسي / الأول	طريقة اجابة الامتحان يتم اجابة الامتحان في البابل شيت الملحق	
عدد اوراق الامتحان ورقتين وجه ظهر 4 صفحات	الدرجة الكلية للامتحان ستون درجة فقط لا غير	عدد الأسئلة : سؤالين رئيسين تحت كل سؤال ثلاثون مفردة اختبار	
<p>تعليمات خاصة بالإمتحان : يجب تظليل النموذج في ورقة الإجابة الملحة يتم الإجابة على جميع أسئلة الإمتحان بالقلم الجاف لتظليل الإجابات في البابل شيت ويمكن استخدام القلم الرصاص السؤال الأول : ظلل (T) إذا كانت الإجابة صحيحة و (F) إذا كانت الإجابة خاطئة (ثلاثون درجة بواقع درجة واحدة لكل مفردة)</p>			




نموذج أسئلة A

التاريخ : 2024/1/16

الجملة	م
تصنف العيوب في جداول فحص العيوب الى Critical , Major .	1
عند عمل حياكة خارجية في القطعة الملبيبة يراعى الا تكون اكبر من "٪" وذلك حتى لا تبدوا وكأنها شفة خارجية او ثنية وتعطي مظهر غير جيد .	2
يجب التأكد من الشحنة بالكامل قد تم الانتهاء منها قبل اجراء عملية الفحص ويتم ذلك عن طريق ورقة SHIPMENT INFORMATION	3
عند الفحص فإن عدد الكراتين المطلوب فحصها هو الجذر التكعيبي لمجموع الكراتين التي تمت تعبئتها .	4
عندما يكون هناك ورب او عدم تماثل بين تركيب الجيبين لمسافة اكثر من ¼ " ويكون ذلك لافت للنظر على مستوى طول الذراع يعتبر ذلك من العيوب الثانوية لتركيب الجيب	5
العيوب الرئيسية هي العيوب الغير مقبولة نهائيا حيث انها تتعرض حياة مستخدميها للخطر	6
من خطط الفحص الفردي والمزدوج والمتعدد	7
في الفحص المتعدد يتم سحب المرة الثانية من العينات في حالة ظهور الأرقام الوسطية فقط	8
يوجد جدول يختص بالفحص الفردي وكذلك جدول يختص بالفحص المزدوج ويشترك الإثنان معا في جدول مستويات الفحص وكمية الشحنة المطلوب فحصها	9
Soft Lines تعنى صناعة المنسوجات	10
اذا وجدت غرز مهربة من 4/1 " : 2/1 " يعتبر ذلك من عيوب الغرز	11
مقاس العروة أكبر أو أصغر من الزرار المستخدم يعد من عيوب الغرز	12
ثبتت الإضافات على الملبس يجب أن يكون مثبتة بدون كرمشه أو فراغات هوانية يعد ذلك من جودة الموصفات	13
الموصفات على الكرتونة بها عيب (اي الملصق او الصمغ المستخدم غير مناسب يعتبر من العيوب الثانوية	14
اذا وجدت اي اطراف او نهايات حادة في منتجات الأطفال يعد ذلك من عيوب النظام والأمان	15
تكليف الوقاية هي التي تصرف لمنع حدوث عيوب في المنتج والوقاية من عدم مطابقة المنتجات مع الموصفات المطلوبة	16
ارضاء المستهلك ليس هدفاً لجودة المنتجات	17
توكيد الجودة يختلف عن ضبط الجودة	18
دعم الادارة العليا : ينبغي التركيز على تصميم عمليات قادرة على انتاج مخرجات يطلبها العميل	19
قياس الجودة: من المتطلبات الأساسية وجود نظام لقياس مبني على استخدام الأساليب الاحصائية لضبط الجودة مخطط باريتو، مخطط ايشيكاوا	20
الادارة تعنى استخدام الوظائف الإدارية من تنظيم وتخطيط وقيادة وتحفيز الموارد والرقابة عليها	21
من أهداف ادارة الجودة الشاملة تحقيق الرضا للعملاء وذلك من خلال التعرف في البدء على حاجات ورغبات العملاء الحاليين والمتوقعين	22
المقارنة المرجعية الوظيفية : ترتكز على اجراء مقارنات مع منظمة منافسة بشكل مباشر.	23
تتضمن معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة مقاومة التغيير وضعف نظم المعلومات في الشركة أو المصنع	24

انظر الصفحة التالية





25	تتولد ببروغرافية الجودة عند تطبيق الـ TQM والتي تضع أعباء إضافية على الشركة او المصنع
26	الايزو 8402: هي درجة تلبية مجموعة السمات المتحققة في المنتج وفقاً لمتطلبات الزبون .
27	المقارنة المرجعية الداخلية تشمل المقارنة التافسية والمقارنة المرجعية الإستراتيجية
28	يتكون نظام فاست من خمس اجهزة اختبارات اساسية لقياس خواص الأقمشة في حدود معدلات منخفضة من الإجهادات
29	تتولد ببروغرافية الجودة عند تطبيق الـ TQM والتي تضع أعباء إضافية على الشركة او المصنع
30	تخطيط جودة المنتج : يقصد به وضع الخطط اللازمة لعمليات الانتاج وتحديد خصائص كل عملية ورقبتها للحد من انحراف العمليات

السؤال الثاني : اختر الاجابة الصحيحة من (a) (b) (c) (d) وقم بتظليلها (ثلثون درجة بواقع درجة واحدة لكل مفردة)

SAMPLE SIZE CODE LATTER	SAMPLE SIZE	AQL		
		2.5 Ac-re	4 Ac-re	6.5 Ac-re
K	125	7 8	10 11	14 15
L	200	10 11	14 15	21 22
M	315	14 15	21 22	
N	500	21 22		↑
Q	1250	↑		

Lot or batch size	Special inspection level	General inspection level			
		s-2	s-4	II	III
From 10001	To 35000	D	H	M	N
35001	150000	E	J	N	P
150001	500000	E	J	P	Q
500001	Over	E	K	Q	R

1	من الجداول السابقة لديك شحنة 20000 قطعة تفحص على المستوى II يكون الحرف الم مقابل هو
c) M d) J	a) N b) Q
2	من الجدول السابق لديك شحنة فحص 600000 قطعة عند مستوى فحص خاص S-4 يكون الحرف الم مقابل هو وال SAMPLE SIZE
c) M / 315 d) E / 500	a) Q / 1250 b) K / 125
3	من الجدول السابق لديك شحنة فحص عند الحرف Q عند الفحص على 2.5 يكون ال AC-RE هما
c) 21-22 d) 7-8	a) 14-15 b) 10-11
4	من تعريف الجودة التوافق مع احتياجات الزبون ومتطلباته يتبع هذا تعريف
c) Crosby d) Feigenbaum	a) Ishikawa b) Deming
5	(تعنى قياس مدى مطابقة المنتج النهائي للمواصفات الموضوعة مسبقاً) ماسبق يقصد به
c) الخصائص الجمالية d) المطابقة	a) الأداء b) الجودة
6	من اهداف المقارنة المرجعية
c) المقارنة المرجعية الاستراتيجية d) المقارنة المرجعية التشغيلية	a) خفض التكاليف b) المقارنة المرجعية الوظيفية



انظر الصفحة التالية





مجموعة صغيرة من العاملين يؤدون عملاً متشابهاً أو متربطاً يتقابلون بشكل دوري، بهدف تحديد وتحليل مشكلات الجودة والإنتاج وتحسين الأداء".		7
c) اهداف حلقات الجودة d) ليس اى شئ مما سبق	a) منحنى خصائص العمليات b) تعريف حلقات الجودة	
الالتزام / وجود هيكل سليم لحل المشكلات / البداية الصغيرة / التهيئة الذهنية / تخصيص الموارد) كلها تتبع المتطلبات الأساسية لتطبيق حلقات الجودة (a) اسلوب حلقات الجودة b) دورة لم يمنع		8
الأساليب الأساسية التي تستخدمها حلقات الجودة لحل المشكلات المتعلقة بالعمل هي		9
c) $A+b$ d) خطط اعمال/ راجع/ طبق	a) العصف الذهني وجمع البيانات ومخطط باريتو b) تحليل البيانات ومخطط السبب والنتيجة	
ترتيب المشاكل او الأساليب حسب الأولوية للبدء في معالجتها كل ما سبق صحيح	a) فهم او تحديد العوامل او الأشياء الأكثر تسبباً للمشكلة b) مدى أهمية العوامل المسئولة للمشكلة بالترتيب	10
تكليف تدريب العاملين في مجال الجودة تعد من :		11
c) تكاليف التخزين d) تكاليف الشروع	a) تكاليف الوقاية b) تكاليف النعنة	
في تحليل البيانات تستخدم الأدوات التالية :		12
c) المدرج التكراري ومخطط الدائرة d) كل ما سبق صحيح	a) قوائم المراجعة وخرائط السيطرة b) الخط البياني ومخطط الانتشار	
تكليف الإخفاق الداخلي تشمل		13
c) تكاليف متعلقة بتقييم المخزون d) تكاليف فحص التوريدات	a) تكاليف اعادة التشغيل b) تكاليف معدات الاختبار والتفتيش	
الكفاءة الإنتاجية =		14
c) النسبة المئوية للمدخلات d) المخرجات / المدخلات	a) المخرجات * المدخلات b) النسبة المئوية للمخرجات	
مبادئ ادارة الجودة الشاملة منها ما يلى		15
c) استراتيجيات الجودة d) المدخلات	a) مرحلة الإعداد b) مرحلة التخطيط	
المواد الأولية / الأموال / الادارة / الأسواق / العاملين / التحفيز / وغيرها من العوامل المؤثرة في		16
c) ادارة الجودة d) المقارنة المرجعية	a) الجودة b) تكاليف الإخفاق	
اذا كان اجمالي الشحنة معبأة في 10500 كرتونة فإن عدد الكراتين التي سوف يتم سحبها هو		17
c) 102 كرتونة d) 103 كرتونة	a) 100 كرتونة b) 104 كرتونة	
الشروط الواجب مراعاتها عند الفحص :		18
c) تحديد الكمية الأساسية التي سوف يتم فحصها سواء من الكراتين او عدد القطع التي سوف يتم فحصها . d) $A+c + b$	a) الشحنة قد تم الانتهاء منها عن طريق ورقة الشحن b) تحديد ارقام الكراتين في استماراة خاصة لإرسالها الى العميل	
أنواع تكاليف الجودة هي :		19
c) تكاليف الوقاية / تكاليف التقييم / تكاليف الإخفاق الداخلي / تكاليف التخطيط للجودة d) تكاليف الوقاية / تكاليف التحكم في العمليات الإنتاجية / تكاليف تدريب العاملين / تكاليف التقييم	a) تكاليف الوقاية / تكاليف التقييم / تكاليف الإخفاق الداخلي / تكاليف الإخفاق الخارجي b) تكاليف الخافق الداخلي / الإخفاق الخارجي / التقييم / تكاليف اعادة التشغيل	

انظر الصفحة التالية

قانون حساب النسبة من كل مقاس داخل الكراتين عند الفحص هو	20
<p>c) معدل التعبئة من كل مقاس * اجمالي قطع الكرتونة) / (اجمالي قطع اللون المسحوبة * اجمالي قطع الكرتونة) / (اجمالي قطع اللون المسحوبة d) غير كل ما سبق) b(معدل التعبئة لكل مقاس / اجمالي قطع الكرتونة) * (اجمالي قطع اللون المسحوبة</p>	
يعتبر من مميزات الفحص الكلى 100%	21
<p>c) يصيب الفاحص بالملل لكبر حجم الكميات التي تفحص d) يكلف كثيرا حيث يجب ان تفحص كل مفردة على حده) a(فرز كامل للسليم والمعيب من المواد او المنتجات) b(يكون اقتصاديا</p>	
سواء في الطريقة الفردية او المزدوجة نحتاج الى جدول سحب العينات وهو يتكون من ثلاثة اجزاء رئيسية هي : (c) (الكمية او الشحنة) - (الفحص الخاص) - (الفحص العام) (d) ليس اى مما سبق	22
المستويات التي يتم عندها فحص العينات في صناعة الملابس هي :	23
<p>c) 1.5 : 2.5 : 4 : 10 d) 4 : 6.5 : 10 : 25</p>	<p>a) 4 : 6.5 : 10 b) 2.5 : 4 : 6.5 : 10</p>
عندما تكون الألوان والمقاسات والكميات في الكرتونة غير صحيحة يصنف ذلك على انه عيب :	24
<p>c) خطير d) متوسط</p>	<p>a) رئيسي b) ثانوي</p>
اذا كان هناك فرق في عدد القطع المطلوب فحصها يؤخذ الزيادة في صالح الألوان	25
<p>c) الداكنة d) المائلة الى اللون الداكن</p>	<p>a) الفاتحة b) المتوسطة</p>
<p>a) Critical b) Major c) Minor d) Nothing</p>	<p>الكراتين ممزقه يصنف هذا العيب</p> 
<p>a) Critical b) Major c) Minor d) Nothing</p>	<p>الزرار تم تركيبه بطريقة غير صحيحة وبه خيط زائد يصنف العيب</p> 
<p>a) Buttons omitted, broken b) Soil c) Unsecured shank d) Carton Damage</p>	<p>تعريف العيب</p> 
<p>a) Box seam split b) Broken stitch in main label c) Unsecured button d) Carton Damage</p>	<p>تعريف العيب هو</p> 
<p>a) Open seam b) Sleeves set in backwards or twisted c) Collar points distinctively ill-shaped or not uniform d) Excessive fullness ,puckers or twisting of top collar</p>	<p>تعريف العيب هو</p> 

انتهت الأسئلة مع خالص الدعاء بالتوفيق والتميز